

## HOJA DE REGISTRO DE REVISIÓN MENSUAL DE TORRES Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS


### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

|                                     |                       |                           |            |          |  |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------|--|
| RAZÓN SOCIAL:                       | ORCHARD FRUIT CO      |                           |            |          |  |
| DIRECCIÓN:                          | CTRA. N II            |                           |            |          |  |
| CÓDIGO POSTAL:                      | POBLACIÓN:            | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA | PROVINCIA: | ZARAGOZA |  |
| TEL:                                | FAX:                  |                           | CORREO-E:  |          |  |
| RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN       | MENCHU GUERRERO       |                           |            |          |  |
| REFERENCIA DE LA INSTALACIÓN        | CONDENSADOR BALTIMORE |                           |            |          |  |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN | <b>02/05/2019</b>     |                           |            |          |  |

| OPERACIÓN  | RESULTADO  | COMENTARIOS  |
|--|--|--|
| ESTADO GENERAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN (Verificar estado del envoltorio: daños y fugas) | <input checked="" type="radio"/> CORRECTO <input type="radio"/> INCORRECTO |  |
| ESTADO DE LA BANDEJA   | LIMPIEZA GENERAL   | <input checked="" type="radio"/> CORRECTO <input type="radio"/> INCORRECTO |
|  | PRESENCIA DE SEDIMENTOS Y LODOS  | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO               |
|  | PRESENCIA DE INCRUSTACIONES  | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO               |
|  | PRESENCIA DE CORROSIÓN   | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO               |
|  | LIMPIEZA DEL FILTRO DE ASPIRACIÓN  | <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO               |
| VERIFICACIÓN DE LA PURGA   | <input checked="" type="radio"/> CORRECTO <input type="radio"/> INCORRECTO |  |
| VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN  | BIOCIDA  | <input checked="" type="radio"/> CORRECTO <input type="radio"/> INCORRECTO |
|  | ANTICORROSIVO  | <input checked="" type="radio"/> CORRECTO <input type="radio"/> INCORRECTO |

### ACCIONES CORRECTORAS SUGERIDAS Y COMENTARIOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

VER HOJA DE ANÁLISIS

| RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:   | RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:   |
|---|--|
| NOMBRE Y FIRMA:  | NOMBRE Y FIRMA:  |